

IZ.1.07.2019

Chojnice, dnia 08.07.2019

Krzysztof Pestka
Radny Rady Miejskiej
w Chojnicach

Pan
Antoni Szlanga
Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnice

INTERPELACJA / ZAPYTANIE

Skierowane do: Burmistrz Miasta Chojnice

W sprawie: inwestycji „Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej”, prowadzonej w rejonie ul. Pomorskiej oraz ul. Zawiszy Czarnego

Zwracam się do Pana Burmistrza z szeregiem pytań dotyczących realizacji wspomnianego powyżej zadania inwestycyjnego. Zarówno moje własne obserwacje, jak i sugestie ze strony mieszkańców ul. Pomorskiej i Zawiszy Czarnego pozwoliły sformułować poniższe pytania.

1. Na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji na wspomnianych ulicach oraz kiedy można spodziewać się dokończenia odtworzenia ich nawierzchni?
2. W razie przeciągnięcia się w czasie dokończenia nawierzchni ul. Pomorskiej oraz Zawiszy Czarnego, czy Miasto jako inwestor wraz z wykonawcą planują zabezpieczenie studzienek oraz przyłączy znajdujących się w pasie drogowym? W obecnym stanie wycięty dookoła studzienek asfalt zabezpieczono kruszywem, które grozi wypłukaniem, a następnie podmyciem warstwy znajdującej się pod nawierzchnią (zdjęcie nr 1,2).
3. Podczas budowy drogi jezdnia została zwężona o ok. 20cm z każdej strony, czy Miasto planuje budowę nowych chodników w tym miejscu, odtworzenie nawierzchni z używanej kostki, czy jak to widać na załączonym zdjęciu „załatać” powstałe w wyniku zwężenia drogi ubytki w chodniku przy pomocy betonu (zdjęcie nr.3)?
4. Czy powstałe w trakcie budowy ubytki w pasach zieleni zostaną odpowiednio uzupełnione nie skopane jak to widać na zdjęciu nr 4?
5. Czy dookoła zdecydowanie pogłębionego w ostatnich latach zbiornika wodnego przy ul. Zawiszy Czarnego planuje się montaż dodatkowych barierek? Strome nachylenie brzegów

oraz znaczna głębokość stanowią zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, szczególnie dzieci, gdyż zbiornik znajduje się na terenie osiedla domków jednorodzinnych.

6. Czy nad prowadzoną inwestycją, szczególnie w zakresie ul. Zawiszy Czarnego, któryś z urzędników miejskich prowadzi nadzór? Widoczna na zdjęciu nr 3 nawierzchnia ulicy jest nierównomiernie utwardzona, widać trzy poziomy utwardzenie podłoża. Jestem świadomy że nie jest to ostateczna warstwa ścieralna, ale niedostateczne utwardzenie warstwy wiążącej może skutkować w przyszłości szybszą degradacją nawierzchni, jej pękaniem i niszczeniem, szczególnie w okresie zimowym (warstwa z prawej strony zdjęcia wygląda jakby w ogóle nie została utwardzona, szczególnie w porównaniu z nawierzchnią z lewej strony zdjęcia).

Z poważaniem

Krzysztof Pestka

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach

Załącznik do interpelacji nr IZ.1.07.2019



Zdjęcie nr 1 – zabezpieczenie powierzchni wokół studzienki kruszywem



Zdjęcie nr 2 – zabezpieczone kruszywem przyłącza



Zdjęcie nr 3 – łąty betonowe w powierzchni chodnika oraz nierównomiernie utwardzona droga



Zdjęcie nr 4 – „skopany” ubytek pasa zieleni